

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
B0839	UD	R5/11	2RG-CG5FA-JNCMC10G3RU086951	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	エスコット			
自家用 営業用 レンタカ 不明	R6.11.29	切れ	1,234 km	13,700	L	W	H	馬力	400ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,640	2,410	(2,580)	2	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	14,260 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9DX375						ベツト	有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板							クロス張り	有 無	
丁番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載															
燃料タンク 300L+300L	サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 4対(LED)		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>	9	前	9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	前	9															
9		9															
9	9	9	9														
9	9	9	9														
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有			F 10 スペア <input type="checkbox"/> R														
記録簿 有 無	バンパー コーナ グリル ミラー } メッキ		サイズF 245/70R19.5 サイズR 245/70R19.5														
PMマフラ 有 無																	
証明書 有 無																	
S・リミッタ 有 無																	
証明書 有 無																	

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります