

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
C0838	日野	R5/2	2PG-FD2ABG-132302	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速						
P 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.2.13	切れ	3,694 km	2,200 kg	L 6,220	W 2,380	H 2,380 (2,335)	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消						タコグラフ年月	ナシ	3	ペダル

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ 少	(中) 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W028J02						ベツト	(有) 無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯4灯(電球) 床:板							クロス張り	有 (無)	
跳ね上げゲート:極東開発 G21002F-B3MRA2 No.23T018107N							ETC	(有) 無	
							ラジオ	(有) 無	バックモニター

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 (良好) 飛石有

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 (無)

証明書
有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

9	前	9	
9	9	9	9

F 10 スペア R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります