

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
D0814	いすゞ	R3/6	2RG-FTR90U2-7013387	クレーン付	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	235,367 km タコグラフ年月 ナシ	7,500 kg	L 5,500	W 2,210	H 600	馬力 240ps	ターボ 有	3ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,080 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	コダイラ 2103018							ベツト 有 無	
内フック5対 床:板								クロス張り 有 無	
クレーン:タダノ TM-ZX364HRSA No.41002601174 2021年4月製								ETC 有 無	
4段ラジコンフックイン 2.93t吊								ラジオ 有 無	

外装状態 リーフサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L	ヒビ要交換	サイドバンパー 3段(鉄) マーカー 5対(LED)	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載									
Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 ヒビ有	ミラー バンパー } メッキ		<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>2 3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>2 3</td> </tr> </table>	4	前	4	4	4	2 3	4	4	2 3
4	前	4										
4	4	2 3										
4	4	2 3										
記録簿 有 無 R3年~R6年	鳥居鉄板	煽凹小多数有・スリキズ	F 8 スペア <input type="checkbox"/> R									
PMマフラ 有 無 証明書 有 無	水平レベル不良	フェンダー曲がり左右	サイズF 265/70R19.5 サイズR 265/70R19.5									
S・リミッタ 有 無 証明書 有 無			*スノータイヤは表記する									

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります