

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0856	日野	H30/1	TKG-FD7JLAG-26019	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	377,019 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 6,260	W 2,210	H 2,420 (2,330)	馬力 240ps 3ペダル	ターボ 有	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,400 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有		無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W033D56				ベット	有		無	
ラッシング2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板					クロス張り	有	無		
格納ゲート:極東開発 CG1002K-B3MRA2 No.17T128125N					ETC	有		無	
					ラジオ	有		無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
点キズ多数

記録簿	有	無
R5年		

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(LED)

フロントパネル
フロントバンパー

凹み
スリキズ 凹み

看板跡
スリキズ
角変形

1,570mm
↑
↓

2,100mm
←
→

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<input type="text" value="3"/>	前	<input type="text" value="3"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

F スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります