

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
C0669	日野	H24/8	QKG-FW1EXBJ-13716	冷凍ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速	
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	予備検査 2023/12/11		切れ 2023/12/11 抹消	676,665 km タコグラフ年月 アリ	11,700 kg	L 9,460	W 2,380	H 2,530 (2,450)	馬力 380ps 3	ターボ 有 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ			汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				ナシ			シート破れ <input checked="" type="radio"/> 無	外気9℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊自動車 WPT1432 No.B120395 2012年6月製				ナシ			ベット <input checked="" type="radio"/> 無	庫内8℃⇒0℃
ラッシングレール2段 ジョルダー4列 庫内灯5灯(LED) 床:キーストン 蝶番:ステン					ナシ			クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働
冷凍機:サーモキング TZ800					ナシ			ETC <input checked="" type="radio"/> 無	
					ナシ			ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 総輪エアサス ヘッドライト:ディスチャージ		タイヤ状態																	
燃料タンク 300L		1~10、×、欠、で記載																	
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<table border="1"> <tr> <td>7</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </table>				7	前	4	7		7	5	5	5	7	4	4	4	4
7	前	4																	
7		7																	
5	5	5	7																
4	4	4	4																
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バンパー コーナー } メッキ	F <input checked="" type="checkbox"/> 6 スペア <input type="checkbox"/> R																	
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無		サイズF 245/70R19.5																	
証明書 有 無		サイズR 245/70R19.5																	
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無		*スノータイヤは表記する																	
証明書 有 無																			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります