

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0851	日野	R2/3	2KG-FD2ABG-115267	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 6速
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.3.31 切れ 抹消	203,100 km タコグラフ年月 アリ	2,250 kg	L 6,280 W 2,250 H 2,110 (2,050)	馬力 240ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 中 多	* 温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 無	外気19℃ 設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス V050F83-04							ベツト 有 無	庫内24℃⇒-14.3℃
ラッシングレール2段 左サイドドア(観音扉) 庫内灯3灯(LED) 床:キーストン								クロス張り 有 無	3H稼働
冷凍機:菱重 TDJS50DC No.945700854BL 2019年製造								ETC 有 無	
格納ゲート:トランテックス TRAK10-64950 No.S2109009657								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:LED

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 **飛石有** 1ヶ所(要リペア)

記録簿 有 **無**

PMマフラ **有** 無 証明書 有 無

S・リミッタ 有 **無** 証明書 有 無

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 5対(電球)

ミラー グリル コーナー バンパー フェンダー } メッキ

当りゴム破損

門口:ステン

1,810mm

2,060mm

内側キズ

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

3	前	3
5	5	* 5 * 5

F **6** スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります