

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0860	日野	R2/8	2KG-FD2ABG-119936	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	274,681 km タコグラフ年月 ナシ	2,350 kg	L 8,940 W 2,340 H 3,170	馬力 240ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <b>中</b> 多	温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>	外気20℃設定-30℃	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス V033G73-03 No.S10708590				ベット	<b>有</b> 無	庫内19℃⇒-23.5℃	
格納ゲート ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:アルミ縞板					クロス張り	有 <b>無</b>	3H稼働	
冷凍機:デンソー DS42LN-RP42					ETC	有 <b>無</b>		
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター	

外装状態 ミラー・グリル・コーナー・バンパー:メッキ リエアサス

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
ガラス要交換

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラ
<b>有</b> 無
証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>無</b>
証明書
有 無

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4	
□		□	
4	4	4	4
□	□	□	□

F **3** スペア □ R

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります