

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0866	三菱	R4/2	2KG-FK62F-607367	アルミ平	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速			
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.2.13	切れ	278,100 km	3,050 kg	L	W	H	馬力	240ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月		アリ	6,190	2,390	600	3	ペダル	

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	相互車体 AB10R-00027				ベツト	有	無		
内フック8対 スタクション穴1対(後部中央) 丸環フック8対					クロス張り	有	無		
煽5方開 中柱差込式					ETC	有	無		
					ラジオ	有	無		バックモニター

外装状態 ミラー・グリル・コーナー・バンパー:メッキ 蝶番・キャッチ:ステン アルミホイール

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有

記録簿	有	無
-----	---	----------

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

凹み
サイドバンパー段(2) マーカー対(6) アンドンアクリル板欠品
煽上部アルミ網
フロック煽り 5方開
メッキ
パネル飛石キズ有
工具箱(ステン)
テールレンズ割れ
タイヤチェーン(吊)

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5	5	5	5
5	5	5	5

F **3** スペア R

サイズF 225/90R/17.5
サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります