

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0869	三菱	R3/7	2KG-FK65F-606569	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.7.17	切れ 252,802 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	2,000 kg	L 6,440	W 2,280	H 2,180 (1,990)	馬力	240ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				ナシ	汚れ	少 <b>中</b> 多	温度設定	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <b>無</b>	外気18℃ -30℃設定		
上物メーカー名 年式,型式及状態	矢野特殊 MA210078 202V3				ベツト	<b>有</b> 無	庫内16℃→-7.4℃確認		
菱重TDJS50DS ラッシング2段 スタンバイ 2エバ 庫内灯:LED 床:キーストン ジョロダー4列					クロス張り	有 <b>無</b>	2.5時間稼働		
					ETC	<b>有</b> 無			
					ラジオ	<b>有</b> 無	バックモニター		

外装状態 カスタムキャブ アルミホイール リヤエアサス

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>

記録簿
有 <b>無</b>

PMマフラー
<b>有</b> 無

証明書
有 無

S・リミッター
有 <b>無</b>

証明書
有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 1対(LED)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5	5	5	5

F **4** スペア  R

サイズF 225/80R17.5  
サイズR 225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります