

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0828	三菱	R6/8	2PG-FS74HZ-548756	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M シフトパイロット
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.25 切れ 抹消	1,108 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,620 W 2,410 H 2,650 (2,570)	馬力 394ps ターボ 有 2 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本トレクス			ナシ				ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板	ナシ			ナシ				クロス張り 有 無	
丁番・キャッチ・ロックバー:ステン	ナシ			ナシ				ETC 有 無 ラジオ 有 無	

外装状態	ハイルーフ	リアエアサス	アルミホイール	ヘッドライト:LED	サイドバンパー 段() マーカー 対()	タイヤ状態														
燃料タンク	200L+300L		メッキ		工具箱(ステン)	1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態	要交換 良好	飛石有	メッキ		メッキ	<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </table>	9	前	9	9		9	9	9	9	9	9	9	9	9
9	前	9																		
9		9																		
9	9	9	9																	
9	9	9	9																	
記録簿	有	無	メッキ		メッキ	F 10 スペア <input type="checkbox"/> R														
PMマフラ	有	無	メッキ		メッキ	サイズF 245/70R19.5														
証明書	有	無	メッキ		メッキ	サイズR 245/70R19.5														
S・リミッタ	有	無	メッキ		メッキ															
証明書	有	無	メッキ		メッキ															

※タイヤチェーン吊り(左右)

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります