





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0867	日野	R3/6	2KG-FD2ABG・123961	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	151,929 km タコグラフ年月	2,600 kg	L 6,200	W 2,260	H 2,150 (2,110)	馬力	240ps	ターボ	アリ
							ペダル			3

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ			ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	※温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ			ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気18℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.V008H78-01			ナシ				ベツト 有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内16℃⇒-18.4℃
菱重 TDJS50A-L2 No.145700385BL ラッシングレール2段 床:アルミ縞板 ジョルダ4列	ナシ			ナシ				クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	3H稼働
水抜き穴2ヶ所 庫内灯:LED	ナシ			ナシ				ETC 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
	ナシ			ナシ				ラジオ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ワイドキャブ		サイドバンパー 1段(ステン) マーカー 5対(LED)		タイヤ状態	
燃料タンク	200L	 		1~10、×、欠、で記載 <input type="text" value="5"/> 5 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 ペン先少々	 		<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無	凹み x    キズ x 当リゴム破損    当リゴム亀裂		F <input type="text" value="10"/> スペア <input type="text"/> R サイズF    225/80R17.5 サイズR    225/80R17.5	
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無				
証明書	有 無				
S・リミッタ	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
証明書	有 無			*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります