

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0877	日野	R3/3	2DG-FW1AHG-117526	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 7速
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	211,771 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,640 W 2,410 H 2,650 (2,580)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	※センターコンソール外れ		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DKL No.W9D5995				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯8灯(LED) 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無			
蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無			
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター		

外装状態 バックモニター リアエアス ヘッドライト:LED

燃料タンク 300L+200L		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載														
Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有		<table border="1"> <tr> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	5	前	5	5		5	2	2	3	3	2	2	2	2
5		前	5													
5			5													
2		2	3	3												
2	2	2	2													
記録簿 有 無	F <input checked="" type="checkbox"/> 10 スペア <input type="checkbox"/> R															
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無	サイズF 245/70R19.5															
証明書 有 無	サイズR 245/70R19.5															
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無																
証明書 有 無																

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります