

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
V0884	ボルボ	R3/10	2DG-KA2TDA2・YV2RTY0A2LA863327	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト		
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.10.5	切れ 332,326 km 抹消 タコグラフ年月 アリ	11,500 kg	L —	W —	H —	馬力	460ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態					ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
リアエアサス ヘッドライト:HID					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		字光式プレート

外装状態 アルミホイール		タイヤ状態	
燃料タンク 405L		1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態 要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有		<input type="checkbox"/> 4 前 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無		<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無		ドア角キズ小 塗りキズ 凹み 塗装補修 小キズ 小キズ 補修塗跡	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R サイズF 295/80R22.5 サイズR 11R22.5
S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無		*スノータイヤは表記する	

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります