

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0880	三菱	R1/7	2PG-FU74HZ・500412	シャーシ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	591,399 km タコグラフ年月 ナシ	kg	L	W	H	馬力	394ps	ターボ	有
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
ヘッドライト:LED							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール バンパー:メッキ

燃料タンク
400L
Fガラス状態
要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有
記録簿
有 <input checked="" type="radio"/> 無
PMマフラ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無
S・リミッタ
<input checked="" type="radio"/> 有 無
証明書
有 無

すりキズ

飛び石小多数

すりキズ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
<input type="text" value="4"/>	前	<input type="text" value="4"/>	
<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="4"/>
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
F <input type="text" value=""/> スペア <input type="text" value=""/> R			
サイズF		295/80R22.5	
サイズR		11R22.5	
*スノータイヤは表記する			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります