

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0837	三菱	H25/5	TKG-FEA50-520906	クレーン付	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	107,270 km タコグラフ年月 ナシ	3,000 kg	L 3,560	W 1,780	H 380	馬力	150ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				ナシ				汚れ 少 <b>中</b> 多	※ナビスイッチ不良
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 <b>無</b>	※クレーンワイヤーヨレ
上物メーカー名 年式,型式及状態	ユニック URU264							ベット 有 <b>無</b>	
2.6吊 4段ラジコンフックイン								クロス張り 有 <b>無</b>	
床:板 一部修理済								ETC <b>有</b> 無	
								ナビ <b>有</b> 無	

外装状態	ヘッドライト:ハロゲン	手動格納ミラー	外装仕上げ済み	タイヤ状態												
燃料タンク	100L			1~10、×、欠、で記載												
Fガラス状態	要交換 <b>良好</b> 飛石有			<table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4</td> <td>4 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	4	前	4				4	4	4 4			
4	前	4														
4	4	4 4														
記録簿	<b>有</b> 無			F <b>5</b> スペア <input type="checkbox"/> R												
H30年~R5年				サイズF 205/70R17.5												
PMマフラ	<b>有</b> 無			サイズR 205/70R17.5												
証明書	有 無															
S・リミッタ	有 <b>無</b>															
証明書	有 無															

サイドバンパー 1段(鉄)




床:ササクレ・凹み




横ネダ角パイプ補強

腰技交換



腰技修復済み

クレーンワイヤーヨレ



\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります