

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
C0878	日野	H29/6	QPG-FR1EXEG・16789	冷凍バン	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	プロシフト	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	497,522 km タコグラフ年月 アリ	12,800 kg	L 9,370	W 2,270	H 2,290 (2,080)	馬力 380ps 3	ターボ 有 ペダル	有

エンジン状態	A B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,870 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 (中) 多	*温度設定		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 (無)	外気12℃ 設定-30℃		
上物メーカー名 年式,型式及状態	アルナ矢野 LH170246 冷凍機:TU100SA				ベット	(有) 無	庫内9℃→-16.3℃		
ラッシング2段 ジョロダー4列 床:キーストン 2エバ スタンバイ 庫内灯ラインタイプ:LED					クロス張り	有 (無)	3H稼働		
					ETC	有 (無)			
					ラジオ	(有) 無	バックモニター		

外装状態 ミラー・グリル・コーナー・バンパー:メッキ リアエアサス アルミホイール

燃料タンク
300L+300L

Fガラス状態
要交換 良好 (飛石有)
小さな飛び石数カ所あり

記録簿
有 (無)

PMマフラ
(有) 無

証明書
有 無

S・リミッタ
(有) 無

証明書
有 無

サイドバンパー3段(ステン) 右マーカ7対 左マーカ8対(電球)

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
3	3	3 3
3	3	3 3

F **8** スペア R

サイズF 295/80R22.5

サイズR 11R22.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります