

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0892	日野	R3/3	2DG-FW1FHG・102922	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M				
<input type="checkbox"/> 自家用 <input checked="" type="checkbox"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R7.3.15	切れ	302,489 km	13,600 kg	L	W	H	馬力	410ps	ターボ	アリ
		抹消	タコグラフ年月	アリ		9,620	2,400	2640 (2,570)	3	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トレクス 20W-12493						ベツト	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
融雪仕様	ラッシング2段 内フック9対 庫内灯4灯:LED 床:板						クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態		ミラー・グリル・コーナー・バンパー:メッキ		リアエアサス アルミホイール		タイヤ状態																	
燃料タンク		300L+200L		サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(LED)		1~10、×、欠、で記載																	
Fガラス状態		要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有		アオリ内側凹み・線キズあり		<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>前</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </table>				3	前	3	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	前	3																					
5		5																					
5	5	5	5																				
5	5	5	5																				
記録簿		有 <input checked="" type="radio"/> 無		グリル塗装剥げ		F <input checked="" type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R																	
PMマフラー		有 <input checked="" type="radio"/> 無		アオリ内側凹み・線キズあり		サイズF 245/70R19.5																	
証明書		有 無		アオリ内側凹み・線キズあり		サイズR 245/70R19.5																	
S・リミッター		有 <input checked="" type="radio"/> 無		アオリ内側凹み・線キズあり		*スノータイヤは表記する																	
証明書		有 無		アオリ内側凹み・線キズあり																			

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります