

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0885	三菱	R4/12	2PG-FS74HZ・541107	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	<input checked="" type="checkbox"/> 切れ 抹消	222,036 km タコグラフ年月	14,000 kg	L 9,620	W 2,400	H 2,650 (2,560)	馬力	394ps	ターボ	アリ
							2	ペダル		

エンジン状態	A B <input checked="" type="checkbox"/> D E	AC	<input checked="" type="checkbox"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少	<input checked="" type="checkbox"/> 中	多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トレクス 22W-08076 融雪仕様				ベット	<input checked="" type="checkbox"/> 有	無		
ラッシング2段 床:板 内フック9対 庫内灯4灯(ラインタイプ):LED					クロス張り	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
					ETC	有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	無	バックモニター	

外装状態	ミラー・グリル・コーナー・バンパー・フェンダー・ドアガーニッシュ:メッキ アルミホイール	タイヤ状態	
燃料タンク	200L+300L	1~10、×、欠、で記載	
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石有 小 多数	<input type="checkbox"/> 6 前 <input type="checkbox"/> 6	
記録簿	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 6	
PMマフラ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無	<input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 6	
証明書	有 無	F <input type="checkbox"/> 8 スペア <input type="checkbox"/> R	
S・リミッタ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 無	サイズF 245/70R19.5	
証明書	有 無	サイズR 245/70R19.5	
		*スノータイヤは表記する	

サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(電球)

Fパネル飛び石多数

庫内横面(左右)前壁縞板張り(ライン) 凹み

キズ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります