

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
	いすゞ	R1/12	2PG-CYL77C-7002651	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	スモーカー			
○ 家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R6.12.27	切れ	601,197 km	13,800	L	W	H	馬力	380ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	アリ	kg	9,680	2,400	2500 (2420)	3	ペダル	

エンジン状態	A B <b>○</b> C D E	AC	<b>○</b> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ	少 <b>○</b> 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ	有 <b>○</b> 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本フルハーフ DKL No.W8KH334								ベット	<b>○</b> 有 無
ラッシングレール2段 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り	有 <b>○</b> 無
								ETC	有 <b>○</b> 無
								ラジオ	<b>○</b> 有 無
									バックモニター

外装状態 ミラー・コーナー・バンパー:メッキ ヘッドライトLED  
サイドバンパー 3段(アルミ) マーカー 5対(LED)

燃料タンク	300L+300L
Fガラス状態	要交換 良好 <b>○</b> 飛石有
点キズ	数カ所
記録簿	有 無
PMマフラ	<b>○</b> 有 無
証明書	有 無
S・リミッタ	<b>○</b> 有 無
証明書	有 無

タイヤ状態  
 1~10、×、欠、で記載

7	前	7
7	7	7 7
7	7	7 7

F **4** スペア  R  
 サイズF 295/80R22.5  
 サイズR 11R22.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります