

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
C0886	日野	R5/6	2PG-FD2ABG-132772	ゲート付ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	令和7/6/4		150,133 km	2,150 kg	L 6,260	W 2,400	H 2,430	馬力	240ps	ターボ	有
	切れ 抹消		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	※ルームクリーニング済
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	日本フルハーフ DMS W6H7156							ベツト 有 無	
融雪仕様	キャッチ・蝶番・門口・ガゼット							クロス張り 有 無	
ラッシングレール2段(門枠1段) 床:板 庫内:アルミ縞板張り(左右・前壁)								ETC 有 無	
跳ね上げゲート:日本フルハーフ HB3A G5HK291								ラジオ 有 無	バックモニター

外装状態 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
200L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
小キズ・点キズ

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

バンパー
コーナー
グリル
ミラーカバー
ステップ下
ドアノブ
ドアフェンダーカ
バー

2310
1330
2185
1585

凹み

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 8対(LED)

看板跡

チェーン吊

工具箱(ステン)

輪止め入れ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

5	前	5	
5		5	
5	5	5	5
5	5	5	5

F **10** スペア R

サイズF 225/90R17.5

サイズR 225/90R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります