

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状							
A0876	日野	H31/1	2PG-FS74HZ-503133	ウイング	株式会社 キャリオン						
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.4.23		244,804 km	13,800 kg	L 9,510	W 2,400	H 2640 (2560)	馬力	394ps	ターボ	有
	切れ	タコグラフ年月	アリ					2	ペダル		

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 <b>中</b> 多	※助手席側タバコ穴有  ドラレコ バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ <b>有</b> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 日本トレクス No.18W06448								ベット <b>有</b> 無	
ラッシングレール2段 内フック9対 庫内灯4灯(LED) 床:板								クロス張り 有 <b>無</b>	
								ETC 有 <b>無</b>	
								ラジオ 有 <b>無</b>	

外装状態 ハイルーフ リアエアサス ヘッドライト:LED		サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 5対(LED)				タイヤ状態					
燃料タンク 300L+200L		バンパー コーナー グリル		メッキ		1~10、×、欠、で記載		1 前 1		1 1 1 1	
Fガラス状態 要交換 <b>良好</b> 飛石有		ウイング内側凹み		キズ キズ		1 1 1 1		1 1 1 1		F <b>4</b> スペア <input type="checkbox"/> R	
記録簿 有 <b>無</b>		キズ キズ 線キズ		看板跡		1 1 1 1		1 1 1 1		サイズF 245/70R19.5	
PMマフラ <b>有</b> 無		エンドキャップ欠		看板跡		1 1 1 1		1 1 1 1		サイズR 245/70R19.5	
証明書 有 無											
S・リミッタ <b>有</b> 無											
証明書 有 無											

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります