

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0890	東急	H12/4	TC36H1C3S1・広(71)028広	海コンセミトレーラー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.4.20 切れ 抹消	km タコグラフ年月	23,200 kg	L	W	H	馬力 ターボ ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態 東急:TC61H1C3S1							ベツト	有 無
ランディングギア:JOST製 A400T2017-2							クロス張り	有 無
							ETC	有 無
							ラジオ	有 無

外装状態		<p>燃料タンク</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無 証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無 証明書 有 無</p>				<p>下廻り・ボディー サビ、腐食あり 後部編板張り</p> <p>カバー無し サイドバンパー3段(鉄) マーカー1対(電)</p> <p>フェンダー曲がり・腐食</p> <p>カバー破</p> <p>タイヤ灯</p> <p>フェンダー腐食</p>				<p>タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr><td>3</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF 11R22.5 サイズRM 275/80R22.5 サイズRR 275/80R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>				3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	1	1																						
1	1	1	1																						
1	1	1	1																						

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります