

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0865	日野	H29/6	TKG-XZU710M-0022462	ゲート付冷凍バン	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M 5速
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	66,983 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 4,290 W 1,880 H 1900 (1890)	馬力 136ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC <input checked="" type="radio"/> 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,820 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	外気17℃ -30℃設定
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレ No.F172950 2017年5月製造						ベツト 有 <input checked="" type="radio"/> 無	庫内16℃⇒-26℃
ラッシングレール2段 庫内灯2灯(LED) 床:アルミ縞板 スタンバイ付							クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	7H稼働
							ETC <input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無	バックモニター

外装状態 ヘッドライト:ハロゲン

燃料タンク 100L

Fガラス状態 要交換 良好  飛石有 点キズ

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無

証明書 有 無

S・リミッタ 有  無 証明書 有 無

※ゲートサビ多  
※ゲートスイッチ破れ・剥がれ

サイドバンパー 1段(鉄) マーカー 3対(電球)

タイヤ状態  
1~10、×、欠、で記載

7	前	7
7	7	7 7

F  9 スペア  R

サイズF 205/70R17.5  
サイズR 205/70R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります