





HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0896	東邦	H27/5	TC32F6C3・86339	コンテナセミトレーラー	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	寸法(mm)			T/M	
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R7.5.29	切れ	24,000 kg	L	W	H	馬力	ターボ
		抹消		タコグラフ年月	9,110	2,490	1,990	ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無
上物メーカー名 年式,型式及状態							ベツト	有 無
							クロス張り	有 無
							ETC	有 無
							ラジオ	有 無

外装状態 <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	燃料タンク		Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無	 	<p>サイドバンパー3段(鉄)</p>  <p>左前連結突起部割れ</p> 	<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr><td>* 4</td><td>* 4</td><td>* 4</td><td>* 4</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>* 4</td><td>* 4</td><td>* 4</td><td>* 4</td></tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF 11R22.5</p> <p>サイズRM 11R22.5</p> <p>サイズRR 11R22.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>	* 4	* 4	* 4	* 4	4	4	4	4	* 4	* 4	* 4	* 4
燃料タンク																																		
Fガラス状態																																		
要交換 良好 飛石有																																		
記録簿	有	無																																
PMマフラ	有	無																																
証明書	有	無																																
S・リミッタ	有	無																																
証明書	有	無																																
* 4	* 4	* 4	* 4																															
4	4	4	4																															
* 4	* 4	* 4	* 4																															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります