

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状						
D0898	いすゞ	H31/3	2RG-FRR90T2・7139425	ウイング	株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ <del>抹消</del>		233,116 km タコグラフ年月 ナシ	2,550 kg	L 6,230	W 2,400	H 2,400 (2,300)	馬力	210ps	ターボ 有
								6	ペダル	

エンジン状態	A B <b>C</b> D E	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,460 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <b>中</b> 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <b>無</b>	
上物メーカー名 年式,型式及状態	フルハーフ DMS W4DJ631						ベツト	<b>有</b> 無	
ラッシング2段 床:板 庫内灯:LED							クロス張り	有 <b>無</b>	
							ETC	有 <b>無</b>	
							ラジオ	有 <b>無</b>	

外装状態 ワイド ヘッドランプ:HID

燃料タンク
200L+100L

Fガラス状態
要交換 良好 <b>飛石有</b>
小多数

記録簿
<b>有</b> 無
R1~R2

PMマフラ
<b>有</b> 無

証明書
有 無

S・リミッタ
有 <b>無</b>

証明書
有 無

看板跡      サイドバンパ-2段(アルミ)      マ-カ-3 対(LED)

バンパ-      看板跡      凹み      ライン跡      看板跡

コーナ-      メッキ      ライン跡      凹み      ライン跡      凹み

グリル      小キズ      ライン跡      タイヤチェーン吊

ミ-カバ-

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

<b>5</b>	前	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b> <b>4</b>

F **3** スペア **□** R

サイズF      225/80R17.5

サイズR      225/80R17.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります