

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
D0894	いすゞ	R1/9	2PG-CYJ77C-7008757	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M スムーサー
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	533,862 km タコグラフ年月 アリ	13,700 kg	L 9,670 W 2,400 H 2,660	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> C D E	AC <input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,340 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トレクス No.19W-06436				ベット	<input checked="" type="radio"/> 有 無		
ラッシング2段 庫内灯4灯:LED 床:板					クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無		
					ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無		バックモニター

外装状態 ミラー・コーナー・バンパー・ステップ:メッキ アルミホイール

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態 要交換  良好 飛石有

記録簿  有 無 R2年~R6年

PMマフラ  有 無 証明書 有 無

S・リミッタ  有 無 証明書 有 無

サイドバンパー2段(アルミ) マーカ左5 右4(LED)

バンパー・コーナー・ミラー・ステップ

メッキ Fパネル飛び石多数

曲がり 凹み 小キズ数か所

キズ 凹み 凹み すりキズ 曲がり 凹み

タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載

3	前	3	
3		3	
1	1	1	1
2	2	2	2

F  1 スペア  R

サイズF 245/70R19.5  
サイズR 245/70R19.5

\*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります