

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0902	三菱	R5/9	2KG-FK65F-615131	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速		
自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.9.28	切れ 1,148 km 抹消	2,750 kg	L 6,250	W 2,400	H 2400 (2310)	馬力	220ps	ターボ	有
		タコグラフ年月	ナシ				3	ペダル		

エンジン状態	(A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ (少) 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ	有 (無)
上物メーカー名 年式,型式及状態	パブコ No.22-9C5103							ベツト	(有) 無
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板 導風板								クロス張り	有 (無)
								ETC	有 (無)
								ラジオ	(有) 無
									バックモニター

外装状態 未使用車		リアエアサス アルミホイール		ヘッドライト:ディスチャージ		タイヤ状態																			
燃料タンク		200L		サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)		1~10、×、欠、で記載																			
Fガラス状態		要交換 (良好) 飛石有		メッキ		<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>10</td> <td>スペア</td> <td>R</td> </tr> </table>		9	前	9				9	9	9	9					F	10	スペア	R
9	前	9																							
9	9	9	9																						
F	10	スペア	R																						
記録簿		有 (無)		バンパー グリル コーナー		サイズF 225/80R17.5																			
PMマフラ		有 無		メッキ		サイズR 225/80R17.5																			
証明書		有 無		メッキ																					
S・リミッタ		有 (無)		メッキ																					
証明書		有 無		メッキ																					

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります