

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
A0873	三菱	R2/7	2PG-FU75HZ・520011	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	シフトパイロット		
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="radio"/> レンタカ <input type="radio"/> 不明	一時抹消 切れ <input checked="" type="radio"/> 抹消	521,589 km タコグラフ年月 有	13,300 kg	L 9,560	W 2,400	H 2,520 (2,450)	馬力	394ps	ターボ	アリ
							ペダル			2

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	トレクス No.19W-11494							ベツト <input checked="" type="radio"/> 無	
ラッシング2段 床:板 庫内灯4灯:LED 内フック9対								クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無	
								ETC <input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無 ラジオ <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	

外装状態	ハイルーフ リアエアサス ミラー・グリル・バンパー・コーナー:メッキ 融雪仕様 アルミホイール	タイヤ状態																				
燃料タンク	300L+300L	1~10、×、欠、で記載																				
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>5</td> <td>前</td> <td>5</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	5	前	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<input type="checkbox"/>	5	前	5	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>																		
3	3	3	3	3																		
3	3	3	3	3																		
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無	F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R																				
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	サイズF 295/80R22.5																				
証明書	有 <input type="radio"/> 無	サイズR 295/80R22.5																				
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無	*スノータイヤは表記する																				
証明書	有 <input type="radio"/> 無																					

行灯:LED スプレー塗装跡あり

サイドバンパ-3段(ステン) マーカー5対(電球)

〇キズ

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります