

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
C0916	日野	R5/2	2PG-FE2AC-102096	クレーン付き	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M
○ 自家用 □ 営業用 □ レンタカ □ 不明	一時抹消 切れ 抹消	64,175 km タコグラフ年月 アリ	6,800 kg	L 6,500 W 2,360 H 600 (500)	6速 馬力 260ps ターボ 有 3ペダル

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,900 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ 少 <input checked="" type="radio"/> 多	シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無 ベット <input checked="" type="radio"/> 無 クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無 ETC <input checked="" type="radio"/> 無 ラジオ <input checked="" type="radio"/> 無 スタットレス バックモニター			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス A009J8508				ベット <input checked="" type="radio"/> 無				
タダノ TM-ZX365HRSA 2023年1月製 41002601175 2.9t吊り 5段 フックイン ラジコン 送信機	内フック:7対・中央7ヶ 床:板				クロス張り 有 <input checked="" type="radio"/> 無				
					ETC <input checked="" type="radio"/> 無				

外装状態 リアエアサス 字光式プレート 燃料タンク 200L+200L Fガラス状態 要交換 <input checked="" type="radio"/> 良好 飛石有 記録簿 有 <input checked="" type="radio"/> 無 PMマフラ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無 S・リミッタ <input checked="" type="radio"/> 有 無 証明書 有 無	<p>バンパー コーナー グリル ミラーカバー } メッキ</p> <p>サイドバンパー-3段(鉄) マーカー-6対(LED)</p> <p>作業灯2ヶ フック2ヶ</p> <p>鳥居縞板</p> <p>工具箱(ステン左右)</p> <p>タイヤ灯(左)</p>	タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載 * <input type="text" value="8"/> 前 * <input type="text" value="8"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="8"/> * <input type="text" value="8"/> * <input type="text" value="8"/> * <input type="text" value="8"/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value="8"/> F <input type="text" value="8"/> スペア <input type="text" value=""/> R サイズF 265/70R19.5 サイズR 265/70R19.5 *スノータイヤは表記する
---	---	--

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります