

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状					
A0919	三菱	R5/1	2KG-FK65F-610428	ウイング	株式会社 キャリオン				
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	6速	
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ 抹消	23,129 km タコグラフ年月 ナシ	2,750 kg	L 6,240	W 2,400	H 2400 (2300)	馬力 220ps 3	ターボ 有 ペダル	有

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	10,910 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)								汚れ 少 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)								シート破れ 有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 パブコ No.21-9C2861								ベツト 有 無	
ラッシングレール2段 内フック5対 庫内灯3灯(LED) 床:板								クロス張り 有 無	
蝶番・キャッチ・ロックバー:ステン								ETC 有 無 ラジオ 有 無	

外装状態 導風板 リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:ディスチャージ

燃料タンク 200L

Fガラス状態 要交換 良好 飛石有

記録簿 有 無

PMマフラ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 1段(アルミ) マーカー 3対(LED)

スリキズ

メッキ

キズ ステップ内側キズ

線キズ

凹み

タイヤ状態
1~10、×、欠、で記載

8	前	8	
8	8	8	8

F 10 スペア R

サイズF 225/80R17.5
サイズR 225/80R17.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります