

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0904	日野	H30/12	2DG-FW1AHG-106019	ウイング	株式会社 キャリオン
前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)	T/M プロシフト
自家用 営業用 レンタカ 不明	一時抹消 切れ (抹消)	530,678 km タコグラフ年月 アリ	14,000 kg	L 9,670 W 2,400 H 2670 (2580)	馬力 380ps ターボ 有 3 ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,100 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ				汚れ	少 中 多	箱内一部凹み割れ2カ所		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ				シート破れ	有 無	右ドアストッパー不良		
上物メーカー名 年式,型式及状態	トランテックス No.W33E34-03				ベツト	有 無			
ラッシングレール2段 内フック20対 丸カンフック3対 庫内灯4灯(LED) 床:板					クロス張り	有 無			
90° ストッパー 蝶番・キャッチ・ロックバー・門口:ステン					ETC	有 無			
2023年2月 リコールにてエンジン載替済 398,452km時					ラジオ	有 無	バックモニター		

外装状態 ハイルーフ リアエアサス アルミホイール ヘッドライト:LED

燃料タンク
210L+210L

Fガラス状態
要交換 良好 飛石有
大2カ所

記録簿	有	無
-----	---	----------

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

サイドバンパー 2段(アルミ) マーカー 10対(LED9)

車高灯レンズ欠損

メッキ

バンパー
コーナー
グリル
ミラー
ガーニッシュ
フェンダー
ヘッド窓
ドアノブ

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

7	前	7	
7		7	
7	7	7	7
7	7	7	7

F **2** スペア R

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります