

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状					
A0930	三菱	H20/6	BDG-FS54JZ-551199		ウイング			株式会社 キャリオン		
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	イノマット
○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明	R7.4.25		切れ	306,394 km	12,800 kg	L	W	H	馬力 380ps	ターボ 有
			抹消	タコグラフ年月 ナシ		9,610	2,380	(2430)		

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)				オイルにじみ跡				汚れ 少 中 多		
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)				ナシ				シート破れ 有 無		
上物メーカー名 年式,型式及状態				パブコ No.859A5395				ベツト 有 無		
ラッシングレール1段 内フック9対 庫内灯5灯(蛍光灯) 床:鉄								クロス張り 有 無		
								ETC 有 無		
								ラジオ 有 無		バックモニター

外装状態 リアエアサス ヘッドライト:ディスチャージ		<p>燃料タンク 300L</p> <p>Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 点キズ多数</p> <p>記録簿 有 無</p> <p>PMマフラ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p> <p>S・リミッタ 有 無</p> <p>証明書 有 無</p>				<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>前</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>F 3 スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズF 245/70R19.5</p> <p>サイズR 245/70R19.5</p> <p>*スノータイヤは表記する</p>				3	前	4	4		4	1	1	1	1	1	1	1	1
3	前	4																					
4		4																					
1	1	1	1																				
1	1	1	1																				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります