

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
C0933	日野	R6/6	2DG-FW1AHC-127487	ウイング	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7速		
0 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.6.25 切れ 抹消	1,026 km タコグラフ年月 ナシ	13,800 kg	L 9,670	W 2,400	H 2,670 (2,660)	馬力	380ps	ターボ	有
							3	ペダル		

エンジン状態 (A) B C D E	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	12,970 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等) ナシ							汚れ (少) 中 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) ナシ							シート破れ 有 (無)	
上物メーカー名 年式,型式及状態 トランテックス No.W109K49							ベツト (有) 無	
ラッシング2段 床:板 庫内灯4灯:LED 内フック9対							クロス張り 有 (無)	
							ETC (有) 無	
							ラジオ (有) 無	

外装状態 アルミホイール リアエアサス ヘッドライト:LED	燃料タンク 300L+200L		サイドバンパー2段(アルミ) マーカー5対(LED)		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載																															
Fガラス状態 要交換 (良好) 飛石有	バンパー コーナー ミラー グリル } メッキ				<table border="1"> <tr> <td>9</td> <td>前</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				9	前	9					9							9	9	9	9	9									
9	前	9																																		
9																																				
9	9	9	9	9																																
記録簿 有 (無)					F 10 スペア R																															
PMマフラ (有) 無					サイズF 245/70R19.5																															
証明書 有 無					サイズR 245/70R19.5																															
S・リミッタ (有) 無																																				
証明書 有 無					*スノータイヤは表記する																															

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります