

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
V0940	ボルボ	R3/12	2KG-4K2TEA1-YV2RTY0A1MA844199	トラクタ	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	Iシフト			
<input type="radio"/> 自家用 <input type="radio"/> 営業用 <input type="checkbox"/> レンタカ <input type="checkbox"/> 不明	R7.12.22	切れ	467,277 km	11,500	L	W	H	馬力	460ps	ターボ	有
		抹消	タコグラフ年月	ナシ	kg				2	ペダル	

エンジン状態	A B <input checked="" type="radio"/> D E	AC	<input checked="" type="radio"/> 良 不良 無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,270 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ						汚れ	少 <input checked="" type="radio"/> 多	バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ						シート破れ	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態	スライドカプラ HOLLAND No.90182600247						ベツト	<input checked="" type="radio"/> 有 無	
							クロス張り	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ETC	有 <input checked="" type="radio"/> 無	
							ラジオ	<input checked="" type="radio"/> 有 無	

外装状態					タイヤ状態(mm) ×、欠、で記載 * <input type="text" value="10"/> 前 * <input type="text" value="8"/> <input type="text" value=""/> * <input type="text" value="11"/> <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="10"/> * <input type="text" value="13"/> <input type="text" value=""/> * F <input type="text" value="6"/> スペア <input type="text" value=""/> R サイズF 295/80R22.5 サイズR 295/80R22.5 *スノータイヤは表記する
燃料タンク	480L				
Fガラス状態	要交換 良好 <input checked="" type="radio"/> 飛石有				
	大 数カ所				
記録簿	有 <input checked="" type="radio"/> 無				
PMマフラ	<input checked="" type="radio"/> 有 無				
証明書	有 無				
S・リミッタ	<input checked="" type="radio"/> 有 無				
証明書	有 無				

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります