

| | | | | | |
|-------|-----|-------|-------------------------------|------|------------|
| HPNo. | 車名 | 年式 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 出品会社 (岡山県) |
| V0911 | ボルボ | R3/10 | 2DG-KA2TEA2-YV2RTY0A3MA874032 | トラクタ | 株式会社 キャリオン |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------|------------|----------|----|---|------|----|-------|-----|---|
| 前使用者 | 車検有効期限 | 走行距離(km) | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | Iシフト | | | | |
| ○ 自家用 ○ 営業用 □ レンタカ □ 不明 | R7.10.22 | 切れ | 325,119 km | 11,500 | L | W | H | 馬力 | 460ps | ターボ | 有 |
| | | 抹消 | タコグラフ年月 | アリ | kg | | | | 2 | ペダル | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|----|---------------|------|----|--------|----------|------------------|---------|
| エンジン状態 | A B C D E | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | エア | リサイクル料 | 15,330 円 | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏れ等) | ナシ | | | | ナシ | | | 汚れ 少 中 多 | バックモニター |
| フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認) | ナシ | | | | | | | シート破れ 有 無 | |
| 上物メーカー名 年式,型式及状態 | カプラ JOST製 JSK42K85804A1 No.15469466E4 | | | | | | | ベツト 有 無 | |
| ホイールベース3,500mm | | | | | | | | クロス張り 有 無 | |
| | | | | | | | | ETC 有 無 | |
| | | | | | | | | ラジオ 有 無 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|-----|---|---|--|--|--|---|---|-----|--|--|--|
| 外装状態 アルミホイール | | タイヤ状態 | | | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク 405L | | 1~10、×、欠、で記載 | | | | | | | | | | | | |
| Fガラス状態 要交換 良好 飛石有 小 | | <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>前</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>3 3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | 4 | 前 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 3 | | | |
| 4 | | 前 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | 3 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 記録簿 有 無 | | F <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R | | | | | | | | | | | | |
| PMマフラ 有 無 | | サイズF 295/80R22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 有 無 | | サイズR右 295/80R22.5 | | | | | | | | | | | | |
| S・リミッタ 有 無 | | サイズR左 295/11R22.5 | | | | | | | | | | | | |
| 証明書 有 無 | | *スノータイヤは表記する | | | | | | | | | | | | |

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります