

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	出品会社 (岡山県)
A0880	三菱	R3/8	2RG-FBAV0-590268	冷凍バン	株式会社 キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	5速		
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R7.8.22 切れ 抹消	104,010 km タコグラフ年月 ナシ	2,000 kg	L 2,990	W 1,640	H 1,760	馬力	150ps	ターボ	有
							ペダル			3

エンジン状態	A B ○ C D E	AC	○ 良 不良 無	ブレーキ	バキューム	リサイクル料	8,830 円	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	ナシ							汚れ 少 ○ 多	*温度設定
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	ナシ							シート破れ 有 ○ 無	外気10℃設定-30℃
上物メーカー名 年式,型式及状態	東プレMJ22L0C-Q No.F214091							ベツト 有 ○ 無	庫内10.5℃→-25.5℃
庫内灯2灯:LED 床:キーストン 水抜き穴4か所								クロス張り 有 ○ 無	2.5H稼働
								ETC 有 ○ 無	
								ラジオ ○ 有 無	

外装状態 左サイドスライドドア

燃料タンク
70L

Fガラス状態
要交換 ○ 良好 飛石有

○ 記録簿 有 無
R5~

PMマフラ ○ 有 無
証明書 有 無

S・リミッタ ○ 有 無
証明書 有 無

サイドバンパー 鉄 マーカー 2 対(電球)

凹み 看板跡 1.490mm 内側キズ

線キズ 830mm 1.600mm 看板跡 凹み 小傷 多数

タイヤ状態

1~10、×、欠、で記載

4	前	4
3		3
3		3
3		3

F **3** スペア **3** R

サイズF 205/75R16
サイズR 205/75R16

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります