

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号	架装形状	
E0946	トレクス	H31/1	PFB34118-6888	Vカットセミトレーラー	株式会社キャリオン

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			T/M	
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	R8.1.22	切れ	kg	L	W	H	馬力	ターボ
		抹消		タコグラフ年月	12,090	2,490		ペダル

エンジン状態	A B C D E	AC	良 不良 無	ブレーキ	リサイクル料	円	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)							汚れ	少 中 多	
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)							シート破れ	有 無	
上物メーカー名 年式,型式及状態 ランディングギア:ニットレ製 NLH813 2018年11月製造							ベツト	有 無	
							クロス張り	有 無	
							ETC	有 無	
							ラジオ	有 無	

<p>外装状態</p> <table border="1"> <tr><td>燃料タンク</td></tr> <tr><td> </td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>Fガラス状態</td></tr> <tr><td>要交換 良好 飛石有</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>記録簿</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>PMマフラ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>S・リミッタ</td><td>有</td><td>無</td></tr> <tr><td>証明書</td><td>有</td><td>無</td></tr> </table>	燃料タンク		Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	記録簿	有	無	PMマフラ	有	無	証明書	有	無	S・リミッタ	有	無	証明書	有	無		<p>タイヤ状態</p> <p>1~10、×、欠、で記載</p> <p>前</p> <table border="1"> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td></tr> </table> <p>F <input type="checkbox"/> 欠 <input type="checkbox"/> スペア <input type="checkbox"/> R</p> <p>サイズRF 11R22.5</p> <p>サイズRM 11R22.5</p> <p>サイズRR 11R22.5</p>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
燃料タンク																																	
Fガラス状態																																	
要交換 良好 飛石有																																	
記録簿	有	無																															
PMマフラ	有	無																															
証明書	有	無																															
S・リミッタ	有	無																															
証明書	有	無																															
2	2	2	2																														
2	2	2	2																														
2	2	2	2																														

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります