

HPNo.	車名	年式	型式・車体番号		架装形状		出品会社 (岡山 県)					
A0903	三菱	R2/9	2PG-FS74HZ-512761		アルミ平		株式会社 キャリオン					
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			T/M	7 速		
○ 自家用 ○ 営業用 ○ レンタカ 不明	一時抹消		切れ 抹消	569,748 km	13,800 kg	L 9,400	W 2,000	H 490	馬力	394ps	ターボ	アリ
			タコグラフ年月	アリ					3	ペダル		
エンジン状態	A B C D E	AC	(良)	不良	無	ブレーキ	エア	リサイクル料	13,480 円	キャブ内部		備考
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)										汚れ 少 (中) 多		バックモニター
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)										シート破れ 有 (無)		
上物メーカー名 年式,型式及状態 相互車体 AB085-0101										ベツト (有) 無		
スタンション:外4対・内4対・後1ヶ 鳥居フック4ヶ 作業灯2灯:LED										クロス張り 有 (無)		
										ETC (有) 無		
										ラジオ (有) 無		

外装状態 蝶番・キャッチ:ステン アルミホイール ヘッドライト:LED リアエアサス		タイヤ状態 1~10、×、欠、で記載			
燃料タンク 300L+300L		6 前 6 4 6 2 2 2 2 4 4 4 4 F ☐ スペア ☐ R サイズF 265/70R19.5 サイズR 265/70R19.5			
Fガラス状態 要交換 良好 (飛石有)					
記録簿 有 無					
PMマフラ (有) 無					
証明書 有 無					
S・リミッタ (有) 無					
証明書 有 無					

燃料タンク 300L+300L

Fガラス状態: 要交換 良好 (飛石有)

記録簿 有 無

PMマフラ (有) 無

証明書 有 無

S・リミッタ (有) 無

証明書 有 無

サイドバンパー 3段(ステン) マーカー 左6 右4(電球) 凹み

看板

サビ リンギ入れ 工具

キス サビ 看板 エンドキャップ欠

カバースリキズ 泥除け千切れあ

フェンダー曲がり

*スノータイヤは表記する

※車体の損傷箇所は当社基準の目視判断表記になります